

平成24年度 最終処分場施設維持管理状況

分類	項目		数量 (単位:t)												
	種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
処分した産業廃棄物	1	燃え殻	14.36	59.77	40.27	25.87	36.34	42.60	31.76	43.12	27.75	35.83	25.89	44.20	427.76
	2	汚泥	397.01	348.90	513.17	1,036.33	231.64	481.32	801.68	488.18	398.32	968.13	2,624.16	207.60	8,496.44
	3	廃油	40.91	0.61	12.57	10.96	26.60	6.35	11.62	49.22	1.27	4.98	0.23	5.70	171.02
	4	廃プラスチック類	1.21		0.24	0.03	5.83		2.20	1.66	8.72	25.53	33.64	0.15	79.21
	5	廃プラスチック類(石綿含有)		0.27			0.01		2.11			0.01	0.005		2.405
	6	紙くず	1.80		5.79	2.13		4.87		3.71				1.15	19.45
	7	木くず			0.42							24.13			24.55
	8	繊維くず	0.03							3.94					3.97
	9	動植物性残さ						1.80						2.61	4.41
	10	ゴムくず													0.00
	11	金属くず				0.06			0.01	0.08					0.15
	12	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	17.23	16.83	9.20	11.04	6.86	3.82	63.87	35.91	22.84	11.81	9.02	20.79	229.22
	13	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有)			0.24		0.93								1.17
	14	鉱さい						16.57	244.90						261.47
	15	がれき類	1.61				14.06		13.90	3.48	0.28		8.96	3.30	45.59
	16	がれき類(石綿含有)		0.62					2.20	4.32	0.62			0.84	8.60
	17	家畜のふん尿													0.00
	18	家畜の死体						1.58							1.58
	19	ばいじん		8.84	5.42	4.55	3.32	4.16	5.76	3.74	3.31	3.85	4.61	5.06	52.62
	20	13号廃棄物													0.00
	21	廃石綿等	1.33		0.02	2.31	149.43	0.23	4.74	1.08	2.03	0.015	0.001	36.17	197.356
	計		475.49	435.84	587.88	1,093.28	478.02	563.33	1,184.75	638.44	465.14	1,074.285	2,706.516	327.53	10,030.502
点検と措置	擁壁	点検	6,13,20,27	2,11,18,25	1,8,15,22,29	6,13,20,27	3,10,17,24,31	7,14,21,28	5,8,19,26	2,9,16,,22,30	7,14,21,28	5,11,18,25	1,8,15,22	8,15,22,29	
		措置(損壊すると認められる場合)	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	遮水工	点検	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
		措置(遮水効果が低下する恐れがあると認められる場合)	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
水質検査	地下水(埋立前)	23項目、ダイオキシン類	別表1のとおり												
		電気伝導率、塩化物イオン	別表2のとおり												
	地下水(埋立後)	23項目、ダイオキシン類	別表3のとおり												
		電気伝導率、塩化物イオン	別表2のとおり												
		23項目、ダイオキシン類(電気伝導率、塩化物イオンに異常が見られた場合)	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
放流水(埋立後)	42項目、ダイオキシン類	別表4のとおり													
	pH、BOD、COD、SS、窒素含有量、燐含有量														
必要な措置	原因調査(地下水の水質が悪化した場合)		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	生活環境の保全上必要な措置		なし	なし	BOD超過により放流一時中止	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
浸出液処理設備	点検	6,13,20,27	2,11,18,25	1,8,15,22,29	6,13,20,27	3,10,17,24,31	7,14,21,28	5,8,19,26	2,9,16,,22,30	7,14,21,28	5,11,18,25	1,8,15,22	8,15,22,29		
		措置(異常を認めた場合)	なし	なし	膜ユニットの交換	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	導水管又は配管の防凍措置	点検	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	
		措置(異常を認めた場合)	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
埋立残余容量	残余容量の測定(第I期埋立量:19,946m3)		測定年月日:平成25年3月31日 測定結果:埋立量 24,350m3 残余容量 85,195m3												